

Prepravné kufre k zväracím prístrojom

Kufor č.2 zväračky pre sériu X7 ..

Kufor č. 2 zväračky je prepravný kufor bez pracovnej plochy a bez integrovaného sieťového dielu. Hodí sa pre všetky zväračky série X7.., ktoré sú prevádzkované so vstavaným sieťovým dielom. Okrem zväračky je možné do neho uložiť rôzne príslušenstvo, ako náhradný akumulátor 2,3 Ah pre vstavaný sieťový diel, pracovnú lampičku, čistiace kapesníčky, lámačku a návod na obsluhu.

- Rozmery: 500 x 420 x 200 mm



Kufor č.3 zväračky pre X60

Kufor č. 3 zväračky je prepravný kufor bez pracovnej plochy a bez integrovaného sieťového dielu. Hodí sa pre zväračku X60. Okrem zväračky je možné do neho uložiť rôzne príslušenstvo, ako náhradný akumulátor 2,3 Ah pre vstavaný sieťový diel, pracovnú lampičku, čistiace kapesníčky, lámačku a návod na obsluhu.

- Rozmery: 500 x 420 x 200 mm



Označenie	Popis, dodacia jednotka	Objednávacie číslo
Kufor č. 2 zväračky	Prepravný kufor pre zväračky série X7..	S46999-M7-V13
Kufor č. 3 zväračky	Prepravný kufor pre X60	S46999-M7-V15

Prepravné kufre k zväracím prístrojom

Kufor č. 4 zväračky pre X60

Kufor č. 4 zväračky slúži ako pracovná stanica pre zväračku X60 a dovoľuje okamžité uvedenie prístroja do prevádzky na mieste použitia. Pracovná stanica tvorí so zväračkou a príslušenstvom ako sieťový diel, držiak spojovacích kaziet, lámačka a sada náradia jednu jednotku a umožňuje pohodlnú prácu. Lámačku D6 je možné namontovať na sklopný držiak spojovacích kaziet (-S879) pracovnej stanice. Ako napájací zdroj kufra č. 4 zväračky slúži integrovaný sieťový diel zväračky.


- Rozmery: 455 x 350 x 225 mm



Kufor č. 5 zväračky X77 a X75

Kufor č. 5 zväračky slúži ako pracovná stanica pre zväračky X77 a X75 a dovoľuje okamžité uvedenie do prevádzky na mieste použitia. Pracovná stanica tvorí so zväračkou a príslušenstvom ako sieťový diel, držiak spojovacích kaziet, lámačka a sada náradia jednu jednotku a umožňuje pohodlnú prácu. Lámačku A8 (je potrebný montážny blok) je možné namontovať na sklopný držiak spojovacích kaziet (-S876) pracovnej stanice. Kufor č. 5 zväračky je vybavený integrovaným sieťovým dielom 100 VA a pre prevádzku nezávislej na sieti môže byť vybavený akumulátorom 6,5 Ah z voliteľnej výbavy. Kufor pojme zväračky bez, ale aj s namontovaným vstavaným sieťovým dielom.

- Rozmery: 455 x 350 x 210 mm



Označenie	Popis, dodacia jednotka	Objednávacie číslo
Kufor č. 4 zväračky	Pracovná stanica pre X60	S46999-M7-S878
Kufor č. 5 zväračky	Pracovná stanica pre X75 a X77	S46999-M7-S875

Sieťové napájanie zväračky

Vstavaný sieťový diel pre sériu X7 ..

Vstavaný sieťový diel 100 VA je možné namontovať k všetkým zväračkám série X7.. a možnosť zasunúť akumulátor 2,3 Ah. Zväračky kombinovateľné so vstavaným sieťovým dielom sú prispôsobené na kufor č. 2 zväračky (prepravný kufor) a tiež na kufor č. 5 zväračky (pracovná stanica).



Akumulátor 2,3 Ah pre vstavaný sieťový diel, X60

Dobíjací akumulátor 2,3 Ah slúži na prevádzku všetkých zväračiek bez závislosti na sieti. Môže byť zasunutý buď do vstavaného sieťového dielu série X7.. alebo priamo do zväračky X60. Je možné ho vymeniť bez použitia náradia.

Akumulátor 6,5 Ah pre kufor č.5 zväračky

Dobíjací akumulátor 6,5 Ah slúži na prevádzku zväračiek X77 a X75 v kufrí č. 5 zväračky bez závislosti na sieti.



Kábel 12 V

Tento kábel dovoľuje prevádzku zväračiek zo zásuvky zapalovača cigariet v aute.

Označenie	Popis, dodacia jednotka	Objednávacie číslo
Vstavaný sieťový diel 100 VA	Pre všetky zväračky série X7..	S46999-M7-S630
Akumulátor 2,3 Ah	Pre vstavaný sieťový diel, X60	S46999-M7-S601
Akumulátor 6,5 Ah	Pre kufor č. 5 zväračky	S46999-M7-S403
Kábel 12 V pre zapalovač cigariet	Pre X60, dĺžka: 5 m	S46999-M7-S930
Kábel 12 V pre zapalovač cigariet	Pre sériu X7.., dĺžka: 5 m	S46999-M7-S957

Ostatné voliteľné príslušenstvo k zväračkám



Držiak spojovacích kaziet

Držiaky spojovacích kaziet pojmú všetky bežné spojovacie kazety. Pre použitie s pracovnými stanicami (kufor 4+5 zväračky) sú potrebné špeciálne držiaky spojovacích kaziet.


Označenie	Objednávacie číslo
Držiak spojovacích kaziet pre X60	S46999-M7-S871
Držiak spojov, kaziet pre sériu X7..	S46999-M7-S378
- montážny uholník k nemu	S46999-M7-S276
Držiak spojovacích kaziet pre	
- pracovnú stanicu X60	S46999-M7-S879
- pracovnú stanicu X77 a X75	S46999-M7-S876



Hliníkový prepravný kufor

Tento robustný a ľahký hliníkový kufor s koliečkami a špeciálnou vložkou slúži pre jednoduchú a bezpečnú prepravu kufra č. 2 a 3 zväračky v drsných podmienkach.

Označenie	Objednávacie číslo
Hliníkový prepravný kufor pre kufre č. 2 + 3 zväračky	S46999-M26-V2



Pracovná lampička

Halogénová pracovná lampička s "labutím" krkom môže byť prevádzkovaná z napájacieho napätia zväračiek.

Lampička sa zmestí do priehradiek všetkých kufrov zväračiek.

Označenie	Objednávacie číslo
Pracovná lampička	S46999-M7-S284
Náhradná žiarovka, halogén 10 W	S46999-M7-S291